

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 23. Oktober 2020, 12:22

[bluebyte](#) On sorry, habe mich verschrieben. Ist bei dir unter Kernel > Quirks zufällig "AppleXcpmForceBoost" aktiviert? Weil Dein Max Freq immer auf volle Pulle ist auf den Bildern.