

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „bananaskin“ vom 24. Oktober 2020, 00:42

Hallo, OpenCore ist doch schon von Michael auf 0.6.2 gebracht worden....in seinem Projekt-Ordner

Gut, die patches werde ich ausprobieren....Properties löschen. Danke erst mal

lg

EDIT: Ich habe jetzt diese patches eingebaut, Properties.aml gelöscht, immer noch das gleiche...der Ladebalken mit dem Apfel verschwindet so nach

einem viertelBS wird schwarz.... und nach 60 sec. erscheint der Desktop, und alles geht, was ich bisher getestet habe.

Ist halt etwas nervig immer so lange zu warten, aber mal sehen....ich bleibe dran

Michael, mit dem externen BS muss ich erst noch was basteln, meine Monitore habe nur DP und HDMI