

Lenovo Yoga C930 i7 HD620 16 GB Ram bricht bei der Installation ab...

Beitrag von „grt“ vom 24. Oktober 2020, 21:01

hmhhh.... gefällt mir nicht. warum steht grösstenteils schon oben.

- du injectest immer noch eine ig-platform-id für skylake-grafik
- warum macbookpro 13.1? das ist ein skylake, deins ist coffeelake.
- warum die bootflags?
- ein teil der acpi-renames widerspricht sich, bzw. ist überflüssig, und könnte zudem auch noch mit den ssdts kollidieren
- viele ssdts, dazu noch eine dsdt? woher kommt das alles?
- drivers: 2 aptiofixe sind nicht gerade sinnvoll, der smchelper ist immer noch da, emuvariable... auch
- virtualsmc.kext braucht smcbatterymanager.kext. alle anderen arbeiten mit dem nicht zusammen.