


In Arbeit Clover Update schlug fehl, altes EFI lässt sich nicht booten. MacOS 10.15.3 auf 10.15.7

Beitrag von „hackmac004“ vom 26. Oktober 2020, 20:49

Zur Info: Ab 15.5 gab es mal Probleme mit der UHD 630. Diese wurden dann ab Version 1.4.1 von Whatevergreen erfolgreich gelöst.



Das erklärt zumindest warum es nun nach abziehen und wieder dranstecken des HDMI Kabels keinen blackscreen mehr gibt durch die neuen Kexte. Das gleiche Verhalten habe ich hier leider auch mit HDMI....zum Glück ist es beim DP bei mir nicht so.

Falls dein Monitor einen DVI Eingang hat, ihm nicht mehr als 1920x1200@60 Hz abverlangt werden kann und keine Lösung für's HDMI Problem gefunden werden kann, wäre das noch eine Option.