

CPUFriend Guide, HWP & Speedstep: X86PlatformPlugin vs ACPI_SMC_PlatformPlugin

Beitrag von „macdream“ vom 26. Oktober 2020, 22:47

In der config.plist SSDT-Plug auf enable=no gesetzt funktioniert auch nicht. Kommt nur bis zum Apfel-logo

LFM habe ich in dem Dialog auf 1200 gesetzt.