

# i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „5T33Z0“ vom 27. Oktober 2020, 19:03

[Zitat von lukeslater](#)

Moin,

unter der neuesten BigSur Beta tritt bei mir ein seltsames Phänomen auf. Nach unterschiedlicher Zeit fängt der Rechner an hochfrequent zu fiepen, System läuft aber weiter. Nach einem soft reboot hört das Fiepen sofort auf nachdem der Rechner neu initialisiert. Unter Windows tritt es nie auf, spiele z.b. Destiny über Stunden ohne Ausfälle.

Hat noch jemand sowas erlebt? config ist die iMacPro1,1 von [SchmockLord](#), OC 0.62 aktuelle Kexts.

Kann das ein CPU Power management Problem sein?

Da würde ich mal IntelPowerGadget installieren und beobachten. Wenn die Lüfter fiepen, könnte ein Kühlungsproblem in Folge von Problemen mit dem Powermanagement sein. Und dann schaltet er irgendwann ab, damit die CPU nicht kaputtgeht.