

Dell XPS 15 9560 - Installationsprobleme mit Clover

Beitrag von „PSP3004“ vom 27. Oktober 2020, 21:02

[Zitat von 5T33Z0](#)

Für WLAN mit Intel Chipset gibt es ein Projekt, um die ans Laufen zu bringen. "Intel - es wird spannend" heißt der Thread. Mal die Suche bemühen, evtl.

Danke für den Tipp,

habe mir den Thread Anfang/Ende ein wenig überflogen. Schein aber so das man im Moment immer noch nach jeden Start Manuell einbinden muss.

[Zitat von 5T33Z0](#)

Sind die Kext noch die gleichen wie im EFI Upload von neulich?

Meinst du die Kexte fürs Touchpad? JA das sind die selben wie im EFI-Upload von neulich.

Habe auch die Bilder in meinem letzten Post eingefügt.