


Bootfehler OC ASRock B75M + Finetuning

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 28. Oktober 2020, 21:37

[Zitat von gllark](#)

immer noch keine Einträge unter DeviceProperties.

Ich habe jetzt zwar kein Ivy-, sondern ein Haswell-System, aber auch keine Einträge an besagter Stelle und die OS booten prächtig.



Property-List	Typ	Wert
Wurzel	Dictionary	8 Schlüssel/Wert-Paare
> ACPI	Dictionary	4 Schlüssel/Wert-Paare
> Booter	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
DeviceProperties	Dictionary	0 Schlüssel/Wert-Paare
> Add	Dictionary	0 Schlüssel/Wert-Paare
> Delete	Dictionary	0 Schlüssel/Wert-Paare
> Kernel	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
> Misc	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
> NVRAM	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
> PlatformInfo	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
> UEFI	Dictionary	9 Schlüssel/Wert-Paare

[grossereimer](#)

Weshalb fiel beim Symbios Deine Wahl auf den MP6.1?