

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 29. Oktober 2020, 08:16

Könnte es vielleicht sein dass irgendein Prozess / Programm den Sleep verhindert, bzw. wieder aufweckt aus dem Sleep? Ich hatte diese Probleme auch manchmal, aber aktuell läuft es prima. (OC 0.6.1 und 0.6.2 mit Catalina 10.15.7)