

Austausch i5 6600 k gegen i7 6700 k - kein Boot

Beitrag von „macraq“ vom 29. Oktober 2020, 21:00

[Zitat von kaneske](#)

Kannst du mal die NVRAM.plist aus deinem EFI Ordner löschen und danach testen?

Ist in meinem EFI-Ordner leider nicht vorhanden

[Zitat von g-force](#)

Mein I7-6700K läuft auf meinem ASUS Z170K ganz hervorragend. Und ich mußte mit Clover sehr wenig Verrenkungen machen.

Kannst Du Dich an die Verrenkungen noch erinnern?

Neuer Zwischenstand: Ich nehme an, die FAKECPUID wird im Configurator und "Kernel undKext Patches" rechts oben ausgewählt bzw. eingetragen. Leider hat die oben erwähnte ID ausdem Tomatenforum nichts gebracht. Die anderen drei IDs aus der Liste (Skylake) habe ich nacheinander getestet. Leider auch ohne Erfolg.

Die Stellen, an denen der Bootvorgang stoppt, unterscheiden sich. Typisch ist auch dieser Abbruch. Vielleicht könnt Ihr daraus etwas ablesen?

