


Hackintool zeigt keine USB-Ports mehr an

Beitrag von „LetsGo“ vom 29. Oktober 2020, 21:24

Hast du den IORegistryExplorer? Falls ja, such mal XHC. Sollte dann ca. so etwas zu sehen sein. Würde mich interessieren, ob es wirklich nur am Hackintool scheitert.



Da ist nur ein Beispiel mit allen verfügbaren USB-Ports in meinem System.