

Bootfehler OC ASRock B75M + Finetuning

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 30. Oktober 2020, 11:31

Bei dem Wechsel einer alten Clover Version zu OpenCore wurden da die Aptiofixe entfernt und ein NVRAM Reset versucht?