

OpenCore mit Ice Lake

Beitrag von „Peam“ vom 30. Oktober 2020, 14:57

Also für die vorherige EFI habe ich absolut nix umgestellt! Zu den Werten hier:

Umstellbar / umgestellt:

Fast Boot

Secure Boot

Thunderbolt

Intel SGX (war vorher auf Softwaregesteuert)

Hyperthreading

Sata Mode auf AHCI

Halb-Halb:

UEFI Mode: Der Laptop ist so neu, dass man ihn gar nicht mehr auf Legacy einstellen kann

VT-X und VT-D: Es gibt eine Option namens Intel VMX, welche an ist / war aber konkret zu VTD und VTX gab's nichts

Intel Platform Trust: weiß nicht ganz, was das sein soll... Bei mir gibt's CSM Support (aus) und Security Device Support (ebenfalls aus)

Keine Einstellungsmöglichkeit:

Serial Port

Parallel Port

!! CFG-Lock !!

Above 4G Decoding

Execute disable Bit

EHCI/XHCI

iGPU Allocated VRam

Edit zum CFG Lock: Es gibt ein Menü namens CPU Power Management Control mit den Optionen Intel Speedstep und Turbo Mode - sollen die an oder aus sein?