

Ich habe gute Laune, weil ...

Beitrag von „SammlerG“ vom 30. Oktober 2020, 16:08

mein guter "alter" i9-7900x mit frischem Flüssigmetall jetzt 18 Grad kühler läuft!

Nachdem WLP zwischen IHS und CPU Kühler wechseln nichts brachte, nach 2 Jahren den IHS wieder ab, alles sauber gemacht und neues LM drauf. 15 Minuten Arbeit für 18 Grad, passt.

Ich hab's ja selber nicht geglaubt, aber mit der Zeit hatten jetzt mind. 2 Kerne echt miesen Kontakt zum IHS, von 96° am heißesten Kern (Core 9) jetzt auf 78° runter! Jetzt ist Core 9 so

kühl wie Core 0



Gleich mal von 4.9 auf 5 GHz hoch und testen.