

# **Bootfehler OC ASRock B75M + Finetuning**

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 30. Oktober 2020, 16:26**

basis heißt auch nicht, das soetwas 1:1 läuft, oder laufen müßte-zuweilen je nach boardhersteller auch ganz andere komponenten verbaut sein können z.b. bei den nics