

# Ich habe gute Laune, weil ...

**Beitrag von „kaneske“ vom 30. Oktober 2020, 19:01**

Erdenwind Inc. hast du meine letzten Beiträge verfolgt? Ich hatte besagte CPU auf Direct Die und damit mein Board und die CPU zerschossen, mit Glück und Spucke hab ich beides ausgetauscht bekommen weil definitiv nichts an LM auf CPU Teilen oder MB war und auch kein Arbeitsfehler vorlag.

Das LM auf den IHS zu bringen ist wahnsinnig wenn nicht sogar krank, weil es mehr Nachteile als Vorteile bringt.

Wir delidden weil die Zahnpasta unter dem IHS raus muss, oben kann mal Lappen, was aber auch nichts bringt, der IHS ist aus Kupfer, höchstens Planen des Teils.