

OpenCore mit Ice Lake

Beitrag von „cobanramo“ vom 30. Oktober 2020, 19:45

Versuch mal mit diesem Config bitte, hab den SMBios zu MacBookPro16,2 geändert.

Sollte näher zu deinem Cpu sein

MAC adresse musst du noch anpassen.

VoodooI2C wird ja initialisiert, kommt anscheind nichts mehr danach.

NVRAM reset nicht vergessen...