

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 31. Oktober 2020, 23:46

[Zitat von macdream](#)

Bisher habe ich nur gelernt, dass die XMP Profile fehlen und der eine oder andere eventuell Probleme mit dem neuen BIOS hat.

Die XMP-Profile fehlen nicht. Die CPU-Overclocking-Profile gibt es nicht mehr.

Der CFG-Lock lässt sich jetzt auch übers BIOS entfernen, das war vorher nicht möglich. Den entfernten Lock werde ich im nächsten EFI-Ordner-Update dann wahrscheinlich auch sozusagen als obligatorische Option voraussetzen und *AppleCpuPmCfgLock* und *AppleXcpmCfgLock* in der config.plist standardmäßig nicht mehr aktivieren. Man kann dann trotzdem noch die alte BIOS-Version verwenden, der Lock lässt sich ja auch über das Tool "CFGLock.efi" in OpenCore entfernen.