

Erledigt

Suche Hilfe! Probleme mit Mountain Lion Installation

Beitrag von „Humpti“ vom 17. Mai 2013, 16:21

Hallo und Willkommen hier bei uns!

Die Platte mal an einem SATA 2 Anschluss hängen. Das sollte das Problem beheben.
Nach der Installation kannst du dann die Platte problemlos an den SATA3 Anschluss klemmen.

Grüße