

Erledigt

Kernel Panik in Opencore

Beitrag von „Kartoffel2“ vom 2. November 2020, 23:42

5T33Z0 warum es so ist weis ich nicht, aber die Karte lief unter High Sierra nativ und sie lief unter Catalina mit Clover, wenn man die IO80211Family.kext benutzt.

[KruXx](#) der kext hat leider nicht geholfen. Das Script hat leider auch nicht geholfen...

Wenn ich das richtig verstehe macht das Script aber nix anderes als den High Sierra IO80211Family.kext in L/E und S/L/E zu packen. Das hatte ich auch schon von Hand probiert, leider kein Erfolg... Unter Clover geht es auch nur, wenn man den Kext aus der EFI reinlädt

