

Lenovo ThinkCentre M910q - Ruhezustand funktioniert nicht.

Beitrag von „Babamonkey“ vom 3. November 2020, 12:42

Hallo [anonymous writer](#) ,

der USBInjectAll.kext war ein Versuch wegen dem Ruhezustand. Es funktioniert alles mit und ohne ihn.

Ich habe jetzt erfahren das es an der Kombination Kaby Lake und vor allem am Skylake i5 liegt. Der Ruhezustand funktioniert dort nie. Auch bei anderen Geräten mit dieser Chipsatz / CPU Kombination.

Hab dem Ruhezustand jetzt deaktiviert und gut.

Thema ist damit wohl erledigt. Eventuell kann man das ganze wohl in "Läuft fast alles" verschieben 😊