

## **Erledigt** Wärme runterdrehen

**Beitrag von „Humpti“ vom 17. Mai 2013, 19:40**

Erstell die mit [dieser](#) Anleitung eine gepatchte SSDT.aml. Dann sollte der Prozessor normal laufen und die Temperaturen bewegen sich dann auch im normalen Bereich. Wenn du die NullCPUPowerManagement.kext installiert hast lösche dies bitte.  
Rechte und Cache nicht vergessen.

Grüße