

Nach Update auf Clover 5126 und anpassen der Quirks keine Maus und Tastatur

Beitrag von „5T33Z0“ vom 3. November 2020, 23:54

Vielleicht solltest Du die ganzen .aml Dateien, die du in OpenCore benötigt dann auch mal in den ACPI > patched Ordner von Clover legen, wie zum Beispiel diese:

SSDT-EC-USBX Fixes both the embedded controller and USB power