

# Asus X299 Deluxe II mit zweimal Vega

Beitrag von „SammlerG“ vom 4. November 2020, 11:39

wenn du das neueste Bios jetzt drauf hast, wird bestimmt schon mal der AWAK-Fix fehlen.

Zur Not ein älteres Bios neu flashen, ob zurück auf V 3006 reicht weiß ich jetzt nicht. Welches Bios war denn vorher drauf?

Das auf einen USB Stick und flashen.