

Vega 56 funktioniert erst richtig nach Wake from Sleep

Beitrag von „mike_ranger“ vom 4. November 2020, 13:16

So wie es aussieht, läuft die Memory Clock der Vega56 immer auf 800Mhz.... erst nach einem Wake from Sleep scheint das besser zu laufen, die Clock geht dann auf 500 Mhz runter.

Ich vermute mal stark ein Driver-Problem.

Apple scheint das ja leider fast absichtlich zu machen, wenn ich in den verschiedenen Foren über die diversen Driver-Probleme lese.

In einem anderen Forum konnte ich ähnlich Beobachtungen lesen bezüglich der Memory Clock auf full speed.

Viele werden das vermutlich nicht bemerken, ausser das die GPUs generell wärmer werden als unser Windows.