

NUC8i3BEH findet kein USB Boot

Beitrag von „5T33Z0“ vom 4. November 2020, 21:53

Es ist nicht nötig, 2 Sticks dafür zu erstellen. Der Installer hat auch eine EFI Partition, die man mounten und den OC Bootloader drauf schieben und dann zum boot verwenden kann- Sieht man ja auch in dem Log.

[Astral](#) HFS+ Driver fehlt > kein boot von USB stick