

NUC8i3BEH findet kein USB Boot

Beitrag von „5T33Z0“ vom 5. November 2020, 07:47

[@Pedda](#)

<https://downloadcenter.intel.c...OS-Update-becfl-357-86-a->

BIOS. Brand new vom 07.10.