

# **zufällige Reboots unter Catalina 10.15.7 Gigabyte Z390 I Aorus Pro WIFI**

**Beitrag von „wetwater“ vom 5. November 2020, 19:52**

He 5T33Z0, erst mal danke für die superschnelle reaktion. Ich habe die beiden kexte entfernt und bisher sieht es ganz gut aus. Schon zwei Stunden ohne reboot.

Deinen link werde ich studieren. Wie schon gesagt bin ich da echt nicht tief in der Materie

[alphasix](#):

Genau über den Link habe ich auch meine Configuration bezogen. Aber das ganze war wohl auch nicht up to date und es werden dort auch eoin paar Sachen gemact, die ich so nicht nachvollziehen konnte.