

# opencore 0.62 Huawei Matebook letztes Problem.... Hilfe gesucht (Keyboardbacklight)

Beitrag von „Hitchi“ vom 6. November 2020, 15:15

[Zitat von Der Trottel](#)

Also du muss BRT6, \_Q0A sowie \_Q0B in DSDT umbenennen

Das schnall ich nicht ganz. Du meinst unter Patch folgendes eintragen:

Rename \_Q0A,0,N to XQ0A

Rename \_Q0B,0,N to XQ0B

weil die FN Tasten für Sound und Brightness gehen ja. Nur die Tastaturbeleuchtung ist komplett aus. Weiß nur nicht mit welcher DSDT das zu tun hat.

Ich denke die BRT6 kann wahrscheinlich auch raus... war ursprünglich für den Dell zuvor gedacht.

UPDATE:

ich hatte mal ne EFI, da ging dann WiFi und Trackpad nicht aber Tastaturbeleuchtung ging einwandfrei...

Also die funktioniert schon irgendwie.

Hab mal mit [Karabiner](#) geschaut was da eigentlich passiert wenn man die Taste drückt... denke vielleicht ist auch nur der gesendete Code falsch?

type:consumer\_key\_do code:112 name:display\_brightn misc:

type:consumer\_key\_up code:112 name:display\_brightn misc:

type:consumer\_key\_do code:111 name:display\_brightn misc:  
type:consumer\_key\_up code:111 name:display\_brightn misc:  
type:consumer\_key\_do code:226 name:mute misc:  
type:consumer\_key\_up code:226 name:mute misc:  
type:key\_down code:129 name:volume\_decremen misc:  
type:key\_up code:129 name:volume\_decremen misc:  
type:key\_down code:128 name:volume\_incremen misc:  
type:key\_up code:128 name:volume\_incremen misc:  
type:key\_down code:65545 name:illumination\_in misc:  
type:key\_up code:65545 name:illumination\_in misc:  
type:key\_down code:65545 name:illumination\_in misc:  
type:key\_up code:65545 name:illumination\_in misc:  
type:key\_down code:65545 name:illumination\_in misc:  
type:key\_up code:65545 name:illumination\_in misc:

Also Helligkeit hoch und runter und Volume Tasten geben alle einen kurzen Code aus...

die Tastenbeleuchtung (FN+F3) aber diesen komischen Code...