

opencore 0.62 Huawei Matebook letztes Problem.... Hilfe gesucht (Keyboardbacklight)

Beitrag von „Der_Trottel“ vom 6. November 2020, 17:38

[Zitat von Hitchi](#)

Rename _Q0A,0,N to XQ0A

Rename _Q0B,0,N to XQ0B

Richtig...Ich weiß nicht, wofür die sind aber was ich weiß, du musst sie ändern, damit deine SSDT richtig funzt.

[Zitat von Hitchi](#)

die Tastenbeleuchtung (FN+F3) aber diesen komischen Code

Vielleicht ist diese Kombination in info.plist von der Tastatur in VoodooPS2xxxxx.kext andres belegt oder deaktiviert...!

[Zitat von Hitchi](#)

ich hatte mal ne EFI, da ging dann WiFi und Trackpad nicht aber Tastaturbeleuchtung ging einwandfrei...

dann werde ich an deiner Stelle die EFIs vergleichen und herausfinden, woran es liegt 🤔