



Erledigt

Mainboard x299??? Erfahrungen und Empfehlungen???

Beitrag von „SammlerG“ vom 6. November 2020, 22:34

Stabilität ist nicht das Problem. Temps auch nicht, Mo-Ra 420 integriert in die Loop.

Solange man kein Single Rail NT nimmt. 2x40A + den 6 Pin Multi Rail macht's unter Last dunkel  

Ein Single Rail1200W NT mit 83A auf der 12V Schiene bricht auch ein.

Gebrücktes 1500er schaut ganz gut aus 

Edit

Photoshop zieht seit dem neuesten Update wohl massiv Last, und nutzt bei vielen Aktionen mittlerweile alle Kerne gut aus.

War selber erschrocken, als es plötzlich mit nem zu schwachen Netzteil dunkel wurde.