

Broadcom Bluetooth funktioniert plötzlich nicht mehr

Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. November 2020, 11:10

Moin zusammen!

Vor ein paar Tagen habe ich mein Hackbook gestartet und mich über das durchgestrichene Bluetooth Menubar-Icon gewundert. Seitdem funktioniert Bluetooth und somit AirDrop etc. nicht mehr.

Es handelt sich um eine BCM94360CS2 die in einem M.2 Adapter steckt, welcher dann direkt mit dem Mainboard des Laptops verbunden ist. Die Karte ist nicht per weiterem (USB-) Kabel verbunden, sondern eben nur per Steckverbindung, Bluetooth hat bisher genau so funktioniert.

WLAN funktioniert einwandfrei, ich gehe deswegen nicht von einem defekt der Karte aus. Gleiches Szenario ergibt sich unter Windows 10 und Ubuntu, alle 3 Betriebssysteme finden kein Bluetooth Modul, WLAN funktioniert jedoch.

Ich bin etwas ratlos, hat jemand eine Idee?

