

Erledigt

Skylake

Sammelthread

(lauffähige

Konfigurationen) Notebook

Beitrag von „utilman“ vom 8. November 2020, 16:41

Ich wollte hier mal mein System vorstellen.

Originalbezeichnung

Acer Aspire E5-773G-70K4 schwarz (NX.G2CEG.002)

Über diesen Mac

macOS Big Sur

11.0.1 Beta (20B5012d)

MacBook Pro (13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports)

Prozessor: 2,6 GHz Dual-Core Intel Core i7

Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3

Startvolumen: macOS - BigSur

Grafikkarte: Intel HD Graphics 520 2048 MB

Seriennummer: ! Niemals preisgeben !

Prozessor

2,6 GHz Dual-Core Intel Core i7

Arbeitsspeicher

16 GB Ram -> 2x 8GB DDR3L-1600MHz (PC3L-12800)

Grafikkarte (iGPU)

Intel HD Graphics 520 2048 MB -> 1920 x 1080 (1080p FHD - Full High Definition)

Grafikkarte (extern)

NVIDIA GeForce 940M (Mobile), 4GB DDR3

Leider nicht kompatibel!

Display

17.3", 1920x1080, 127dpi, 60Hz, non-glare

SSD´s

Samsung SSD 860 EVO 2 TB SATA 2,5" Interne SSD Schwarz

Samsung SSD 970 EVO Plus 1 TB NVMe M.2 Interne SSD Schwarz

Webcam

1.3 Megapixel

Leider nicht funktional & vom System nicht gefunden!

Netzwerk

TL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet

Akku

Li-Ionen, 4 Zellen, 2500mAh

Wurde mit einem neuen Austauschakku ausgestattet

Wireless

WLAN 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth

4.0

Anschlüsse

1x VGA, 1x HDMI, 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN

Gewicht

3.00 kg

Eingabe

Tastatur mit DE-Layout (Nummernblock, Rubber-Dome), Touchpad

Tastatur wurde gegen die baugleiche Tastatur mit Beleuchtung ausgetauscht!

Optisches Laufwerk

DVD+/-RW DL

Farbe

Anthrazit

Produktionsjahr

2016

BIOS

EEPROM unlocked

Somit sind alle Einstellungen von H20 konfigurierbar, und dass sind bei weitem nicht wenige!

Vorsicht! Auf eigene Gefahr und für den normalen Einsatz von macOS nicht nötig!

Was bei mir bisher nicht funktioniert:

- Integrierte Wlan Einstellungen.

-> Benutze aber anstelle einer neuen WLAN- samt Adapter Karte einfach die Originale und die itlwm.kext und HeliPort.

Beschreibungen und Anleitungen findet man hier im Forum und wurden von [Claus59](#) auch schon in Post #4 näher erörtert.

Vielen Dank nochmal dafür!

- HDMI Anschluss

-> Keine Ahnung was ich falsch mache, sollte eigentlich funktionieren!

Funktioniert aber mit der gleichen Konfiguration (openCore EFI) bei meinem DELL auch nicht!

Bin aber auch kein Profi in EFI Konfiguration!

EFI [opencore] Big Sur (11.0.1)

Bemerkung: Im OC Ordner befinden sich drei verschiedene EFI´s. Zwei davon sind Backup´s für Notfälle für die UEFI Shell.

[Zum Download](#)