

# Catalina 10.15.7 | Probleme mit Intel HD530 (7mb)

Beitrag von „Quasimono“ vom 9. November 2020, 15:25

Moin zusammen,

hoffentlich ist das der richtige Forenbereich für mein Anliegen und es ist ok dass ich dafür ein neues Thema aufmache. Ich habe die letzten Tage damit verbracht unseren Hackintosh von HighSierra auf Catalina zu bringen. Bis jetzt läuft das System auch, lediglich die interne HD530 Grafik macht noch etwas Probleme. Ich bekomme nur die bekannten 7mb Speicher angezeigt. Es macht sich bemerkbar das manche Grafikoberflächen flackern (Izotope Product Center) oder bei Safari die einzelnen Tabs verpixelt sind. Auch bei YouTube Videos sieht man leichte "Verzerrungen" im Bild. Alles halb so wild, aber ich würde es doch gerne es flüssiger haben.

Der Rechner besteht aus:

Asus Maximus Viii Ranger Motherboard mit einem i7-6700k Prozessor mit HD-530

32GB Ram Arbeitsspeicher

SSD 1TB WD, SSD 250GB SanDisk, 6TB HDD, 2TB HDD

Als Bootloader nutze ich Clover in der Version 5119

Ich habe schon einige "Guides" im Internet durchgearbeitet und in meiner Config umgesetzt... Mal hat er ohne Änderungen am System gebootet, dann gab es mal einen Blackscreen oder er hat sich in einen "BootLoop" gesetzt und immer wieder etwas mit FileProtection durchlaufen... Aber am eigentlichen Problem hat sich nichts geändert.

Vorhin habe ich diesen [Guide](#) durch gearbeitet, von User 5t33z0 vorgeschlagen, aber das brachte mir leider auch keinen Erfolg. Ich bin mittlerweile etwas aufgeschmissen und weiß nicht wo mein Fehler liegen könnte.

Vielleicht kann mir ja einer von Euch helfen diesen Fehler ausfindig zu machen. Ich bedanke mich bereits im Voraus!

Falls ich etwas an Infos vergessen haben sollte, liefere ich das gerne nach.

Beste Grüße