

Catalina 10.15.7 | Probleme mit Intel HD530 (7mb)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 9. November 2020, 19:32

Kann eigentlich nur an einer falschen AAPL,ig-platform-id liegen. Versuche mal die Properties vom Link.

https://github.com/RehabMan/OS...g_HD515_520_530_540.plist

