

Erledigt

Bootschleife beim Einsatz des EFI-Pakets

Beitrag von „al6042“ vom 9. November 2020, 19:39

Hi,

ich habe deinen Beitrag mal in einen eigenen Thread gepackt, da er in dem anderen nicht hingehört, bz.w ihn auf Dauer der Kommunikation nur aufbläht.

Wenn du den VirtualSMC.kext mit dem FakeSMC.kext ersetzt, musst du dringend darauf achten, dass im Verzeichnis /EF/CLOVER/drivers/UEFI auch die Datei "SMCHelper.efi" eingesetzt wird, ansonsten kommt es zu Boot-Fehlern.

Die .efi-Datei findest du im EFI-Paket unter /EFI/_kexte...