

Lenovo IdeaPad Z710 -Wlan AR 9565

Beitrag von „Schorse“ vom 11. November 2020, 20:04

[Sascha_77](#) Jou, da hast du recht. Ich sitze wohl schon zu viele Stunden davor, .. Danke dir

Kurze Info dazu:

Veränderungen der IO80211Family, ob aus Mojave eingepflegt oder das Original geändert wird, führt zum Crash nach dem reBoot.

BS macht es da einem da wirklich schwer!

Ich suche nun nach einer anderen Lösung, eventuell ist bei den Verrückten schon etwas zu lesen.


Danke an alle die mir hier geholfen haben!

VG Schorse

weiter Info und ein Fortschritt weiter

@[grt](#) @[Sascha_77](#) @[anonymous writer](#)

Hackintool gibt diese WLANKarte aus



auf der Karte steht



das ist schon so richtig?

Die Karte wird nun von BS akzeptiert und funktioniert, wenn auch recht langsam, als hätte sie keine Antenne, schlechter Empfang.

Weiter Einstellungen sind vermutlich nötig.