

OC "LOG:EXITBS:START" <-- bleibt damit direkt am Anfang hängen.

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 11. November 2020, 15:17

Der AirportBrcmFixup.kext alleine fürs Wlan klappt auch weiterhin wunderbar.

Doch wenn die folgenden drei für Bluetooth dazu kommen wird es nix mehr.

BrcmBluetoothInjector.kext

BrcmFirmwareData.kext

BrcmPatchRAM3.kext