

# Z87-D3HP USB 3.0 Probleme

Beitrag von „KarlDieter“ vom 13. November 2020, 20:55

[bluebyte](#) : ja da kannst du durchaus Recht haben 😊

**----Also noch mal alles auf Anfang-----**

Habe mir eine komplett Neue Config erstellt und alles USB Zeug weggelassen.

Xhci-Portlimit eingefügt

UsbInjectAll.kext eingefügt

DSDT habe ich nicht, daher Port Renames weiterhin in Clover

Ergebnis: Das sporadische auswerfen der HDDs scheint kein Thema mehr zu sein, aber meine USB Port sind weiterhin nur 2.0. Jemand eine Idee wie es weiter gehen kann? Anbei mein Clover Ordner und ein Screenshot aus Hackintool (mit mehreren USB 3 Sticks in den Anschlüssen und ganz nach unten gescrollt).