

# Catalina Update auf Big Sur - Apple Logo ohne Balken

**Beitrag von „Peam“ vom 15. November 2020, 11:24**

Puh, okay. Aber wenn die Karte unter Catalina funktioniert sollte dies doch auch unter Big Sur kein Problem sein (da sie ja laut deinem Link unterstützt wird)

Sollte also eine der Karten sein, mit denen es keine Probleme gibt 😊

Stammt übrigens aus dem Hause MSI

Weiß jemand, was dann der Fehler sein könnte?