

# Catalina Update auf Big Sur - Apple Logo ohne Balken

**Beitrag von „nr\_123“ vom 15. November 2020, 16:58**

ja das wäre mal ein versuch wert. wie gesagt mit meiner 760 hatte ich sowas öfter, da lief aber die Installation nicht durch. erst als das OS wieder einmal gebootet war, konnte ich den Rechner ausschalten, die 760 wieder einbauen und dann auch mit dieser Booten. vllt hatte das bei mir auch einen anderen Grund wer weis.

Ansonsten würde ich einfach mal paar Tage/Wochen warten. Deine Karte wird aufjedenfall noch unterstützt und entweder hat da apple wirklich einen bock geschossen (wäre ja nicht das erste mal) oder es hängt an einer anderen stelle in deinem System. aber ich tippe irgend wie fast auf die die Variante mit dem Bug von Apple.

Du könntest höchstens deine EFI nochmal hier hochladen, vllt lohnt sich ein blick.