

Erledigt

Mountain Lion PC Installations Problem

Beitrag von „OSXAnfänger“ vom 19. Mai 2013, 20:53

Danke - versuche gerade wieder auf F13-Bios zu flashen funktioniert nur irgendwie nicht... 🤔

Ich erstelle mit HP USB Disk Storage Format Tool und Win98 Bootfiles einen bootbaren USB und mache dort die 3 Files (autoexec, Z8MXUD2H.F13 und FLASHSPI) drauf und boote vom Stick aber er fängt nicht an zu flashen...

Das Tool @Bios von der Seite schmiert auch immer ab sobald er das F13 installieren soll ich komme vom UEFI gar nicht mehr weg.. 🤔