

macOS Big Sur - Released

Beitrag von „gaston32“ vom 15. November 2020, 22:53

DSM2 Nach Zurücksetzen des NVRAMs und anpassen der config scheint der Fehler mit dem iMacPro BIOS verschwunden zu sein.

In wie fern das smbios heute mit AMD CPUs noch eine Rolle spielt, ich meine mit dem macpro hat's auch geklappt sogar der DRM mit Primevideo. Und das wäre schon wichtig.

Morgen werde ich da nochmal ein Auge drauf werfen.

Vor allem durch die fehlende iGPU des Ryzens waren diese beiden Modelle interessant.