

SSD wird nicht nach PC-Start erkannt

Beitrag von „Stepping_Steve“ vom 16. November 2020, 19:01

Hi,

scheinbar habe ich jetzt die Lösung gefunden. Habe jetzt schon etliche Kaltstarts gemacht und der PC zeigte mir erst das BIOS Bild an, dann den Clover Bootloader und wenn ich den Mac gestartet habe, wurden auch alle Festplatten erkannt.

Ich habe Erp im UEFI BIOS abgeschaltet und hier die Reihenfolge der SATA Anschlüsse:#

SATA 1 = Seagate 4TB HDD

SATA 2 = Curucial SSD (Clover Bootloader und Mojave)

SATA 3 = Samsung SSD 860 QVO 1 TB

SATA 4 = Samsung SSD 860 QVO 2 TB

SATA 5 = DVD Brenner

Ich werde gleich noch einmal die [BIOS Einstellungen](#) checken und hier posten (gibt es eine Möglichkeit Screenshots davon zu machen oder die Einstellungen als Profil abzuspeichern - Board ASUS PRIME Z370A)