

# Suche Fix für Samsung PM981 M.2 SSD

Beitrag von „grt“ vom 16. November 2020, 20:01

[Zitat von bluebyte](#)

Kannst du ruhig einem Industriemechaniker mit 40 Jahren Berufserfahrung glauben

uuups.... mädchen und links und rechts.... sorry. aber ich bin ausserdem auch noch blond, ich darf sowas... 😊

im ernst: ich hab so eine operation auch mal an einem mÄcbook durchgeföhrt, wo ich das mainboard raushaben wollte, und eine der schrauben bombenfest sass, und der kopf nur noch eine trichterförmige vertiefung statt torx, kreuz oder was auch immer, hatte. ich hab (mit weichen knien) den akkuschauber neben dem mainboard angesetzt, schraubenkopf eliminiert und den rest der schraube ohne kraftaufwand rausdrehen können. und dann in der rückbetrachtung links- und rechtsrum verwechselt. [bluebyte](#) hat natürlich recht.

vielleicht ging der schraubenrest deshalb so leicht raus, weil der druck vom kopf auf das mainboard (und damit auch der druck aufs gewinde) weg war... auf jeden fall ging er leicht raus.