

# DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „kru102“ vom 16. November 2020, 21:23

Hallo,

nach dem Update auf Big Sur hat mein T440s kein WLAN. Muss ich den IO80211family.kext Patch machen oder gehts auch anders? Wenn ja, kann ich den Patch aus dem laufenden System machen oder muss ich neu installieren?

edit...