

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „gllark“ vom 17. November 2020, 19:02

[kru102](#)

Hast du den AirPortBrcm4360_Injector.kext aus dem Ordner Plugins im Paketinhalt des AirportBrcmFixup.kexts entfernt? Sonst funktioniert der Kext unter Big Sur nämlich nicht mehr.

Kannst du hier

<https://github.com/acidanthera/AirportBrcmFixup>

ganz unten nachlesen.