

Suche Fix für Samsung PM981 M.2 SSD

Beitrag von „Skyfay“ vom 17. November 2020, 20:34

Das Bios kann ich gleich nochmal überprüfen.

Die Firmware von der Samsung SSD scheint eher älter zu sein.

Ich kann sie allerdings auch nicht upgraden, da im Samsung Magician als "nicht erkannt" gelistet ist.

Ich habe noch nicht herausgefunden wo da das Problem liegt.

Die Samsung ist nicht neu nein.