

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 17. November 2020, 21:32

Sorry, dieses Mal geht es um die ID.

pci14e4,43b1 gibt es nicht im AirPortBrcmNIC.kext und daher wird der auch nicht geladen.

pci14e4,43a0 ist richtig.

