

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „gllark“ vom 18. November 2020, 10:09

[Peter Pan](#) und alle anderen

Der Schlüssel ist den ...NIC-Kext zu aktivieren und den ..4360-Kext zu löschen. Das hatte ich in der config.plist für [kru102](#) vorgenommen. Prima, dass das jetzt bei dir auch klappt. 😊